

Sika Zinc Rich® - 1

سيكا زنك ريتش® - 1

دهان إيبوكسي
يحتوى على الزنك لحماية الحديد

البيانات الفنية

النـادـى	رـمـانـون
كـثـافـة	(مـ²٢٠) كـجـمـ
الـتـعـبـرـة	١,٦ كـجـمـ / لـترـ
الـصـلـاحـيـة	١٢ شـهـرـ من تاريخ الانتاج فـى العـبـوـاتـ الـاـصـلـيـةـ
التـخـزـينـ	فـى مـكـانـ جـافـ بـعـدـاـ عـنـ التـعـرـضـ المـاـشـيرـ لـأـشـعـةـ الشـمـسـ وـالـرـطـوبـةـ

وصف المادة

مركب واحد زنك ريتش إيبوكسي ، دهان تحضيرى لحماية الحديد من التأكل والصدأ .

الاستعمالات

يُستعمل كـدهـانـ حـمـاـيـةـ لـلـأـسـطـحـ الـهـدـيـدـيـةـ
فـىـ الـأـعـمـالـ الصـنـاعـيـةـ وـالـمـاـنـاطـقـ الـبـرـيـةـ .

المميزات

- تتميز سيكا زنك ريتش® - 1 بالخصائص التالية :
 - ذو قـوـىـةـ التـصـاقـ عـالـيـةـ .
 - مقاومة عالية للتآكل والصدأ وكذلك للأ Hankak والبرى والصدمات .
 - جاهز للإستخدام حيث أنه مركب واحد .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الإستهلاك يتراوح بين ٠,٢٥ إلى ٠,٣ كـجـمـ / مـ²ـ لـلـوـجـهـ الـواـحـدـ .

الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح الجاف النظيف بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش .
- فترة الإنتظار بين الأوجه لا تقل ١ ساعة .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تخلص من المادة في مجاري الماء أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

التقال : لا خطورة في نقاء .
احتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإرشاد الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان المساعدة .

