

البيانات الفنية

اللون	رمادي - أبيض
الكتافة (م²)	١٠٥٧ ± ٠٠٦ كجم / لتر
التعبئة	مركب (أ+ب) عبوة ١٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

- التطبيق :**
- يُستخدم المرش أو الرولة أو الفرشاة .
 - يتم تطبيق الطبقة الأولى من سيكا جارد® - بي دبليو بفرشاة خشنة أو روله للحصول على سمك منتظم مستمر .
 - يتم تطبيق الوجه الثاني من المادة حسب الوقت المحدد بين أوجه الدهان للحصول على أفضل تماسك بين طبقات الدهان .

وقت الحفاف قبل إعادة الدهان :

- الحد الأدنى ١٨ ساعة ، الحد الأقصى ٥ أيام
- زمن تشغيل العبوة في م° : ٤٠ دقيقة

تعليمات الأمان

البيئة : لا تخلص من المادة في مجاري الماء أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

التقليل : لا خطورة فنى نقاء .

احتياطات الأمان :

إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

سيكا جارد® - بي دبليو دهان إيبوكسي من مركيبين ، خالي من المذيب ، غير سام ذو خواص ميكانيكية وكيميائية عالية .

الاستعمالات

يستخدمن سيكا جارد® - بي دبليو كدهان في ظروف الخدمة الشاقة للخرسانات والأرضيات الخشبية والمباني المعدنية المعروضة للمواد الكيماوية . صالح للاستخدام في الأسطح الملامة لمياه الشرب وفي مصانع إنتاج المواد الغذائية والصناعات الدوائية .

المميزات

- يتميز سيكا جارد® - بي دبليو بالخصائص التالية :
- صالح لمياه الشرب وسهل التنظيف ، قوى ذو سطح تشطيب لامع .
- غير سام ، صالح لملامسة الأغذية .
- له خواص ميكانيكية عالية .
- له القدرة على تغطية الشروخ الدقيقة .
- عالي المقاومة للعديد من المواد الكيماوية وللأبخرة المسيبة للصدأ .

التطبيق والاستخدام

- الجرعة :**
- (أ : ب) = (٤ : ١) بالوزن .
 - ومعدل الاستهلاك هو ٤ - ٥ م° / كجم حسب حالة السطح .
 - الإستهلاك النظري (لسمك جاف ٢٠٠ ميكرون) حوالي ٣٢ كجم / م° .

- تحضير السطح :**
- الأسطح الخرسانية يجب أن تكون جافة ، نظيفة وخالية من أي أجزاء غير متماسكة .
 - الأسطح المعدنية يتم تنظيفها عن طريق الترميل ، التخشين أو أي وسيلة فعالة أخرى للتتأكد من عدم وجود أي أثار صدأ .
 - يجب دهان الأسطح المعدنية بدهان بادئ فر ايزينك في أو سيكا زنك ريتش .

- الخلط :**
- استعمل خلاط كهربائي في تفليب مركب (أ) ثم أصفى مركب (ب) وإخلطهم جيداً حتى الحصول على القوام المتباين .